

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 101120**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MH - TECHNIC s.r.o. Lehota 170 95136 Lehota IČO: 47500034 DIČ: 2023927642 IČ DPH: SK2023927642
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXHD1800 Akumulátorové kladivo Výr. číslo: 183325 Záruka do: 22.10.2020 Dátum prijmu do servisu :11.06.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka:netočí sa upínacia hlava ,prestala vrtáť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek: primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ozubeného prevodu (obr.2) a ložiska(obr.3).

Príčina: Vrtanie s nástrojmi veľkého priemeru alebo vzpriechenie nástroja.

Vyjadrenie: Ozubené prevody bezpečnostnej preklzovej spojky sú značne opotrebované. Takéto opotrebovanie zodpovedá vrtaniu s nástrojmi veľkého priemeru alebo vzpriecheniu nástroja v opracovávanom materiáli. Bezpečnostná preklzová spojka pri prudkom vzpriechení nástroja odpojí motor od prevodovky a chráni tak obsluhu pred náhlym trhnutím. Častým vzpriechením nástrojov v materiáli dochádza k poškodeniu ozubených prevodov bezpečnostnej preklzovej spojky a k odpojeniu nástroja už pri malej záťaži. U ložísk dochádza bežným opotrebovaním alebo preťažením k poškodeniu dielov ložiska (guľôčok , krytov, klietky guľôčok), ktoré spôsobuje postupne deformáciu krúžkov ložiska a zväčšenie radiálnej vôle. Deformácia krúžkov ložiska a poškodenie ostatných dielov spôsobuje postupné zadieranie ložiska až k zadretiu alebo rozpadnutiu ložiska. Väčšia radiálna vôľa spôsobuje vzájomný stret rotora so statorom a zastavenie rotácie rotora. Poškodenie ložiska sa prejaví zmenou zvuku.

Doporučenie: Akumulátorové kombinované kladivá sú primárne určené pre vrtanie otvorov 6 až 12 mm, nie na sériové vrtanie veľkých otvorov. Pri vzpriechení nástroja v opracovávanom materiáli náradie okamžite vypnite a nástroj uvoľnite z materiálu, zabránite tak poškodeniu ozubených prevodov bezpečnostnej preklzovej spojky.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180005046	Ozubenie	1,00 ks	3,9500	3,9500
2	180005045	Príruba ozubenia	2,00 ks	4,0100	8,0200
3	800001043	Krúžok	1,00 ks	3,5400	3,5400
4	100696000	Ložisko 696	1,00 ks	5,3100	5,3100
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
6	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					42,8200
Základ					42,8200
DPH 20%:					8,56
K úhrade celkom:					51,38