

# CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 101100

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>TOBOR TRADE s.r.o.</b> Krásnohorská 1/4124 04801 Rožňava IČO: 46107215 DIČ: 2023262824 IČ DPH: SK2023262824
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> RX 1700 Elektrické miešadlo <b>Výr. číslo:</b> 172198 <b>Záruka do:</b> 02.03.2019 <b>Dátum prijmu do servisu :10.06.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: Nariadenie sa nedá zapnúť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek : primerané

Technickou prehliadkou sme zistili poškodenie sieťovej šnúry a bežné opotrebenie uhlíkových kief. Vzhľadom k tomu, že poškodenie sieťovej šnúry je neopraviteľné, je nutná výmena za novú.

Ponúkame Vám možnosť výberu dĺžky sieťovej šnúry a to:

2,5 m / cena 5,82 € bez DPH (uhlíková brúska WX12501)

4 m / cena 8,90 € bez DPH

Prosíme Vás o vyjadrenie, pre ktorý variant ste sa rozhodli.

K mechanickému poškodeniu najčastejšie dochádza pri ťahaní a ohýbaní kábla, resp. pri nosení náradia za šnúru, kedy dochádza k prerušeniu jedného alebo oboch vodičov a poškodeniu izolácie. Komutátor rotora nevykazuje poškodenie a povrch lamiel je hladký bez povrchového poškodenia. Pred výmenou uhlíkových kief bol komutátor ošetrený brúsnym kameňom.

Doporučenie: Poučte obsluhu náradia, aby sieťovú šnúru nenamáhalo ťahaním a ohýbaním.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	130000026	Sieťová šnúra HERMAN FC-14 2x1,5mm/4m	1,00	10,9000	10,9000
2	152170010	Sada uhlíkov	1,00 ks	7,5800	7,5800
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>40,4800</b>
Základ					<b>40,4800</b>
DPH 20%:					<b>8,10</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>48,58</b>