

Majiteľ reklamovaného predmetu:
ESmont, spol. s r.o.**WX15001 Uhlová brúska**

1200W/150mm

Dátum prijatia na servis: 18.06.2024

Výrobné číslo: 170367

Záruka od: 30.11.2016

Záruka do: 30.11.2018

Opis poruchy od zákazníka

Nelze uvolnit pracovní nástroj

Vyjadrenie autorizovaného servisného technika*Stav náradia:* Očistené*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie aretácie kotúča (obr.2).*Príčina:* Brzdenie kotúča aretáciou kotúča.*Vyjadrenie:* Na aretačnom kolíku kotúča je viditeľné opotrebovanie hrany kolíka, ktoré je pravdepodobne spôsobené brzdením kotúča.*Doporučenie:* Poučte obsluhu náradia, aby aretáciu kotúča nepoužívali na zastavenie kotúča.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400468	19.06.2024	150010030	Kolík aretácie	1,00	ESmont, spol. s r.o.
Výdajka	2400962	21.06.2024	150010030	Kolík aretácie	1,00	ESmont, spol. s r.o.

1.



2.

