

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
GMT projekt, spol. s r.o.****HERMAN AXHD 1800IAKU kombin.kladivo****Dátum prijatia na servis: 30.05.2024**

Výrobné číslo: 199415

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 23.05.2027

SDS-plus|18V

Opis poruchy od zákazníka:
Pri sekaní sa sekáč pretáča

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: čisté

Opotrebenie vzhľadom na vek: žiadne

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ozubeného prevodu (obr.2), aretácie sekáča (obr.3) a prepínača funkcií (obr.4).

Pravdepodobnou príčinou poškodenia ozubeného prevodu je nezapadnutie ozubenia do aretácie sekáča alebo sekanie v polohe pre nastavenie polohy sekáča.

Aretácia sekáča slúži na zaeretovanie ozubeného prevodu pri polohe sekania. Pri prepnutí na funkciu sekania dochádza k posunu ozubeného prevodu po oske prevodovky a k zapadnutiu do aretácie. Nedostatočné zapadnutia ozubeného prevodu do aretácie pri zapnutí náradia spôsobí pretočenie ozubeného prevodu a poškodenie aretácie sekáča.

Prepínanie funkcií náradia za chodu alebo nedostačujúce prepnutie do správnej polohy spôsobí poškodenie tiahla prepínača.

Doporučenie: Voľbu funkcie náradia nikdy neprepínajte za chodu a dbajte na to, aby prepínač zasadol do svojej polohy.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400860	31.05.2024	180005018	Prepínač prevodov	1,00	GMT projekt, spol. s r.o.