




Obr.1 Stav náradia pri prijme



Obr.2 Poškodenie ozubeného prevodu



Obr.3 Poškodenie ložiska